

Muolaan talkoot syyskuu 2019. Matkan aiheena muistoristin jalustan korjaustyö Kirkkorannassa

Talkoissa mukana Hannu Kontio, Kalevi Moisander, Raimo Virolainen,
Eero Närvänen ja Lauri Rämö

Taustaa työn kohteelle


- Kirkkorannan risti oli pystytetty talkootyönä kirkkomaalle vuonna 2000
- Aaro Närväsen johdolla kirkkomaata saatettiin tuolloin nykyiseen kuntoonsa ja Säkijärven sahalla saadusta puutavaralahjoituksesta veistettiin sakastin paikalle puinen iso muistoristi. Se nostettiin silloin paikalleen konevoimin
- Viime vuosina on todettu ristin maanalaisen osan alkaneen pehmetä. Jalustaa lukuun ottamatta muutoin hyväkuntoisena pidetylle ristille päätettiin tehdä uusi metallijalusta
- Hannu Kontio Urjalasta suunnitteli ja työsti uuden jalustan käytettävissä olleiden ristin perustuksen tietojen mukaiseksi
- Tarkoitus oli talkoissa nostaa risti kokonaisuutena ylös konevoimin, kiinnittää siihen jalustan yläosa ja valaa maahan ristin jalustan alaosa, jolloin risti olisi jäänyt pystyssä paikalleen, tuettuna betonin kuivamisajaksi
- Seuraava kuvasarja osoittaa sitten työn toteuttamista ja siinä tulleita yllätyksiä

Työ alkoi tästä 16.9.2019
iltapäivällä



Lauri Rämö 19.9.2019

Tilattua ja luvattua traktoria odotellessa aloimme tyhjentää ristin juurta nostotyötä varten



Lauri Rämö 19.9.2019



Yllätys yksi oli se, että luvattu traktori olikin ”kaputt”, joten nostotyö piti tehdä käsivoimin vipua apuna käyttäen.

Yllätys kaksi oli se, että ristin poikkipuu olikin yläpuolelta pehmennyt ja vaatii uusimista ennen ristin nostoa takaisin paikalleen.



Yllätys kolme oli ristin maanalaisen jalustan pituus ja myös sen osittainen hyvä kunto. Jalusta oli kuitenkin uusimistarpeessa, joten työ oli perusteltua tehdä ajoissa, eikä viime hetkellä.



Seuraava yllätys oli iso tyhjä onkalo ristin pohjana/ympärillä. Ei ollutkaan valmista betonitaskua, johon sijoittaa uusi metallinen ristin jalusta



Hannu Kontio oli rakentanut nerokkaan, mukautuvan jalustan lisäosineen, joten edellisestäkin yllätyksestä selvittiin kunnialla.



Valmis jalusta maahan
laskettavissa.
Sade piti meille seuraa
koko työn ajan.



Lauri Rämö 19.9.2019



Lauri Rämö 19.9.2019





Jalustalleen siirrettävän ristin valmistelua, Kalevi Moisander



Lauri Rämö 19.9.2019

Ristin tukiosan sovittaminen paikalleen



Hannu Kontio
toteuttamassa hyvin
tehtyä suunnittelu- ja
osien valmistustyötä.

Kaikki toimi ja sujui
kellosepän
tarkkuudella!





Lauri Rämö 19.9.2019

Nerokas oivallus.

Paksu muovi toimi erinomaisena manuaalisena betonimyllynä







Tukeva jalusta odottaa
betonin kuivamista ja risti-
uutta poikkipuuta, ennen
ristin nostoa paikalleen



Raimo Virolainen, Kalevi Moisander,
Eero Närvänen ja Hannu Kontio



Lauri Rämö 19.9.2019

Välityönä hoidettiin myös
sankarihautausmaan
ruohon lyhennys
siimaleikkurilla.

Muuta tarvetta ruohon
leikkaamiseen ei nyt
kirkko- ja hautausmailla
ollutkaan.



Kirkkomaa jäi tähän malliin
odottamaan työn
viimeistelyä seuraavalla
käynnillä.

Edessä on ristin poikkipuun
uusinta, ristin nosto ja
lehtitalkoot lokakuun
alkupuolella



Nyt toivotaan, että kukaan
ei tekisi ilkivaltaa maassa
lepäävälle ristille!



Vanhan Navetan isäntäväki
oli viettämässä hyvin
ansaittua kesälomaansa,
mutta palvelu pelasi,
Chefinä Svetlana. Ja koirat
pitivät seuraa pihassa.



Lauri Rämö 19.9.2019

Silmiin sattunutta Koiralan tiellä. Koiralan syysasuinen koulu ja Eenokki Miettisen navetta



Kävimme kotimatalla
katsastamassa myös
Kyyrölä-kerhon paikantaman
kasarmirakennuksen
Kyyrölässä.



Lauri Rämö 19.9.2019

Viipurin syystunnelmia!

Do svidaniya!



Lauri Rämö 19.9.2019